

安全评价报告信息公示

项目名称	唐山三友实业有限责任公司加油站安全现状评价报告		
评价类别	现状评价		
项目简介	唐山三友实业有限责任公司加油站位于河北唐山南堡经济开发区创业路东侧，成立于 2003 年 3 月 3 日，负责人姚海波，公司类型：有限责任公司分公司（非自然人投资或控股的法人独资）。 该加油站于 2023 年 11 月 21 取得了危险化学品经营许可证，证书编号：冀唐南开危化经字[2023]016046，许可范围：车用乙醇汽油、柴油。2025 年 9 月 11 日延期换取了成品油零售经营批准证书，证书编号：油零售证书第冀 BA0110 号，许可范围：车用乙醇汽油、柴油、煤油，有效期 2025 年 9 月 11 日至 2030 年 9 月 11 日。 本次为危险化学品经营许可证延期换证安全现状评价，与上次安全现状评价相比，该站平面布置、设备设施、油品储存、公辅设施等方面均未发生变化，周边环境方面西侧架空通信线改到了西南侧，北侧和信汽修厂改为了某库房。 该站加油区设有 4 台双枪加油机（柴油加油机 2 台，汽油加油机 2 台）。油罐区设有 SF 双层埋地油罐 4 个，其中 2 个埋地汽油罐，容积分别为 25m³ 和 50m³，2 个埋地柴油罐，容积分别为 25m³ 和 50m³，油罐总容积为 112.5m³（柴油折半计算），根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）3.0.9 规定，该加油站属于二级加油站。 加油站现有职工 10 人，其中主要负责人 1 人，安全管理人员 1 人，加油工及其他员工 8 人。		
存在问题	存在问题	依据	整改措施
	乙醇汽油罐油气回收管道物质流向的方向错误。	《安全色和安全标志》(GB2894-2025)第 8.2.3 条 a)	正确张贴乙醇汽油罐油气回收管道物质流向的方向。
	罐区安全标志牌排列顺序错误	《安全色和安全标志》(GB2894-2025)第 7.3.3 条	正确排列罐区安全标志牌顺序。
整改完成情况	存在问题	完成情况	
	乙醇汽油罐油气回收管道物质流向的方向错误。	已整改，正确张贴了乙醇汽油罐油气回收管道物质流向的方向。	
	罐区安全标志牌排列顺序错误	已整改，正确排列了罐区安全标志牌顺序。	

评价结论	该加油站内各工艺设施、建筑物之间的距离、加油站与站外建筑物、交通道路等防火距离符合标准要求，消防设施齐全。该站设有防雷防静电装置，经唐山市防雷中心检测合格。该站已建立健全安全管理制度等各项规章制度，操作规程适用，建立了安全管理组织，各级安全生产责任制已落实，安全管理体系已经形成，“双控”机制已经建立，并按要求运行。	
	在现场检查表的 313 项内容中，其中否决项有 230 项，非否决项有 83 项，该站共涉及 212 项内容，经现场检查、评价，有 2 项不合格项，经整改后，全部合格。	
	该加油站未构成危险化学品重大危险源。	
	按照评价标准，唐山三友实业有限责任公司加油站现状符合安全要求，具备危险化学品经营许可证换证条件。	
参与安全评价工作人员		
所承担工作	姓名	资质证书编号
项目负责人	张海英	1500000000200013
评价组成员	刘琳	13190228204
	陈小磊	1800000000300093
	康小明	2004000000100372
	郭建	13230332508
报告编制人	刘琳	13190228204
报告审核人	刘瑜昆	1600000000300158
技术负责人	石振森	2004000000100375
过程控制负责人	安晓红	2004000000100370
现场开展安全评价工作情况	人员	张海英、刘琳
	时间	2026. 5. 13

	主要任务	收集资料、勘查现场
报告提交时间	2026. 6. 15	
备注		

现场照片



合照



加油区



周边



加油机