

## 安全评价报告信息公示

|        |   |
|--------|---|
| 项目名称   | 迁安市昌通商贸有限公司中旭加油站经营危险化学品安全现状评价报告   |
| 评价类别   | 现状评价报告  |
| 项目简介   | <p>迁安市昌通商贸有限公司中旭加油站（以下简称“该站”），该经营场所为迁安市野鸡坨镇卜官营村南。成立于2014年11月24日。加油站类型：有限责任公司分公司（自然人独资），负责人：么丽丽，统一社会信用代码：9113028332001433X1，许可项目：成品油零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）</p> <p>该加油站《危险化学品经营许可证》有效期为2022年06月09日至2025年06月08日，登记编号为冀唐迁安审经字[2022]065，许可范围：车用乙醇汽油、柴油；成品油零售经营批准证书证号为油零售证书第冀BI0145号，有效期为2021年3月23日至2026年3月23日，从事车用乙醇汽油、柴油、煤油零售业务。</p> <p>加油站占地面积3.53亩，该站设置加油机4台，其中2台双枪乙醇汽油加油机；2台双枪柴油加油机；设置S/F双层埋地储罐5个，其中25m<sup>3</sup>乙醇汽油储罐3个，25m<sup>3</sup>柴油储罐2个，柴油罐容积折半计入油罐总容积，油罐总容积为100m<sup>3</sup>，按照《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）3.0.9加油站的等级划分加油站为二级加油站。</p> <p>站内现有职工9人，其中主要负责人（站长）1人，专职安全管理人员1人，加油员7名。</p> |
| 存在问题   | /   |
| 整改完成情况 | /   |
| 评价结论   | <p>该加油站内各工艺设施、建筑物之间的距离、加油站与站外建筑物、交通道路等防火距离符合规范要求，消防设施齐全，取得了唐山市防雷中心出具的《防雷装置检测报告》。安全管理比较规范，各项规章制度已基本建立健全，操作规程也较为适用，建立了安全管理组织。各级安全生产责任制基本落实，安全管理体系已经形成。</p> <p>自上次取得危险化学品经营许可证以来的平面布置、主要技术、工艺路线、产品方案、装置规模均未发生变化，因危险化学品经营许可证临期，故进行安全现状评价。</p> <p>在现场检查表的235项内容中，经现场检查、评价，该加</p>   |

|              |  |                  |
|--------------|--|------------------|
|              | 油站涉及到的有 141 项。经现场检查、评价，全部合格。按照评价标准，迁安市昌通商贸有限公司中旭加油站符合经营危险化学品安全条件的要求。 |                  |
| 参与安全评价工作人员   |  |                  |
| 所承担工作        | 姓名   | 资质证书编号           |
| 项目负责人        | 安晓红  | 2004000000100370 |
| 评价组成员        | 刘琳   | 13190228204      |
|              | 陈小磊  | 1800000000300093 |
|              | 安晓红  | 2004000000100370 |
|              | 宋兴旺  | 13240361704      |
|              | 郭建   | 13230332508      |
| 报告编制人        | 陈小磊  | 1800000000300093 |
| 报告审核人        | 刘瑜昆  | 1600000000300158 |
| 技术负责人        | 石振森  | 2004000000100375 |
| 过程控制负责人      | 李丽文  | 1800000000300057 |
| 现场开展安全评价工作情况 | 人员   | 安晓红、陈小磊          |
|              | 时间   | 2025. 04. 01     |
|              | 主要任务   | 现场勘察、收集资料        |
| 报告提交时间       | 2025. 6. 5   |                  |
| 备注           |  |                  |

现场照片




油罐区



加油区



油罐口



卸油口

